

Base ULM Accès limité

Autorisation OBLIGATOIRE

 LAT : **N 49 06 58**

 LONG : **E 006 36 28**

 ALT : **1320 ft**

 Radio: **125.335**

Carburants

Oui sur demande

Gestionnaire terrain:

président
+33 6 13 37 07 22

PISTE(S)

QFU	Surface	Dimensions
07-25	dur	450x18
18-36	herbe	230x20

Piste préférentielle : **07**

Verticale terrain 2500' (1200'aal) puis intégration tours de pistes à 2000' (700'aal)

Utilisation simultanée des 2 pistes (sécantes) interdite

Tours de piste 07/25 côté Sud-Est

Tours de piste 18/36 côté Est.

survol des villages interdit Radio obligatoire


Gestionnaire : président

Contact : SECKINGER Cédric

Tél : +33 6 13 37 07 22 - +33 6 85 32 58 64

mail : cedricseckingerbac@sfr.fr

 Site : <http://bambiairclub.e-monsite.com/>

Restauration à proximité, Hangar possible, Atelier ULM

Observations : ATTENTION: Terrain situé sous la R163B et à proximité de la R45-N4 et R163C . PRUDENCE RECOMMANDÉE. Rappel : R45-N4 : zone vol basse altitude grande vitesse RTBA Ochev-Information 130.675 ou 0383526446 ou AZBA SIA

Avitaillement UL91 ou SP 98 suivant livraison et hangarage possibles avec préavis 24 h.

Piste 07/25 (en dur) en pente descendante en 25, piste 18/36 (en herbe)


Consignes particulières

- Conditions d'utilisation de l'AD
 AD réservé aux ULM basés. Demande PFR obligatoire
 AD situé sous zone réglementée R 163C (000R, FL075), R 163B (000R ASBC - 000R ASBC) et zone réglementée R 163D (000R ASBC - 000R ASBC)
 à proximité RFB1, RAB104 (000R ASBC - 000R ASBC)
 Procédure et consignes particulières : mentionner 2000R (MEL), puis régulation en tout de temps à 2000R. Situation combinée des 2 pistes interdite
 Environnement : éviter le survol des zones habitées, attention aux vents rafalés possibles les 1 et la nuit
- 1- Situation : entre Zimming et Longeville les St-Amand (37 - Honelle)
 - 2-ATS IRL
 - 3- IFR de nuit IRL
 - 4- Equipement et outillage : Bambi Air Club
 - 5- ATIS : 125.335
 - 6- essence : UL 91 ou SP98 suivant livraison disponible
 - 7- Péri-actuel : Chronométré
 - 8- Réparer pour aéronaut de passage : possible sur demande
 - 9- Régulation : IRL
 - 10- gestionnaire : Bambi Air Club <http://bambiairclub.e-monsite.com/>
cedricseckingerbac@sfr.fr, Président : 06 65 32 58 64, chef piste : 06 35 54 07 27
 - 11- Restauration : à proximité - Longeville les St-Amand, 2,5km

